RAPORT DZIENNY: 27.10.2026 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach
Aktualizacja: 08:00

PRAWDOPODOBIEŃSTWO UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ NA TERENIE ZAKŁADU	3 **/ 6** **(skala 0 - 6)**	(0 - brak, 1 - niskie, 6 - wysokie)

Status: Umiarkowana uciążliwość: Zapach jest wyraźnie odczuwalny na terenie zakładu; może być okresowo wyczuwalny przy granicy działki w zależności od warunków pogodowych.

HARMONOGRAM PRAC I STATUS OPERACYJNY

Wszystkie instalacje są sprawne. Prowadzimy następujące działania:

Obiekt	Godziny pracy	Kluczowe działania (potencjalne źródła zapachu)
Sortownia	**06:00-22:00**	Przyjęcie odpadów zmieszanych, BIO/kuchennych, tworzyw, papieru i szkła; rozbiórka gabarytów oraz przygotowanie paliwa pre-RDF.
Kompostownia	**06:00-22:00** **06:00-18:00**	Praca przerzucarki w hali kompostowni. Załadunek i wyładunek bioodpadów oraz wyładunek stabilizatu.
Plac dojrzewania	**06:00-14:00** **06:00-22:00**	Przerzucanie pryzm kompostowych – proces prowadzony wyłącznie na I zmianie, Przesiewanie materiału.
Kwatera	**06:00-19:00**	Składowanie odpadów i zagęszczanie ich za pomocą kompaktora.
Odgazowanie składowiska	**Praca ciągła**	Całodobowe unieszkodliwianie gazu składowiskowego poprzez bezpieczne spalanie.
Podczyszczalnia	**06:00-22:00**	Czyszczenie i napełnianie zbiorników ściekami; płukanie instalacji wewnętrznej/zewnętrznej.

PROGNOZOWANE WARUNKI POGODOWE (Dane IMGW / Stacja własna)

Parametry	Godz. 8:00	Godz. 14:00	Godz. 21:00
Temperatura powietrza [oC]	1,5°C	9,4°C	3,9°C
Ciśnienie atmosferyczne	1027 hPa	1027 hPa	1028 hPa
Wilgotność wzgl. Powietrza [%]	98%	88%	98%
Opady [%]	0 %	0%	0%
Wiatr kierunek NWES [o]	SE(południowo-wschodni)	SE(południowo-wschodni)	SE(południowo-wschodni)
Wiatr prędkość [m/s] [km/h]	1 km/h	7 km/h	10 km/h
Zachmurzenie [%]	70 %	10%	70%

Link do Zakładowej Stacji Meteo (sprawdź aktualne warunki pogodowe): https://www.eko-mazury.elk.pl/meteo/

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

Co rozumiemy przez „sytuację nadzwyczajną”? Są to zdarzenia, które wymuszają nagłą zmianę naszych standardowych procesów technologicznych. Należą do nich:

- **Ekstremalne warunki pogodowe:** Silne wichury lub nawalne deszcze. Każdy opad na terenie kwatery i placów zwiększa ilość odcieków, co gwałtownie obciąża naszą podczyszczalnię i może czasowo zwiększyć uciążliwość zapachową.
- **Nagłe awarie:** Zdarzenia lub usterki kluczowych elementów systemu, które wymagają niezwłocznych działań i reorganizacji pracy.
- **Dostawy odpadów biodegradowalnych (zielone i kuchenne) w stanie znacznego rozkładu:** Przyjęcie odpadów (szczególnie w okresie wiosenno-letnim), które generują nieprzyjemne zapachy.

W każdym z tych przypadków działamy zgodnie ze **ściśle ustalonymi procedurami reakcji na sytuacje awaryjne, procedurami bezpieczeństwa**, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność procesową.

Dążymy do stałej poprawy procesów, aby działalność PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. była jak najmniej odczuwalna dla społeczeństwa.

TWOJA OPINIA

Twoje uwagi pomagają nam lepiej zarządzać harmonogramem prac.
Napisz do nas: sekretariat@eko-mazury.elk.pl